

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
Надеждинского районного  
суда

Кислякова Т.С.  
« 10 » 10 2024г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

Наименование (вид) объекта: Надеждинский районный суд

1.1. Адрес объекта: 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское ул. Соснина 2

1.3. Сведения о размещении объекта: 819 кв.м.  
здания 2 этажа (или на        этаже),        кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988, последний капитальный ремонт

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Надеждинский районный суд

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

1.8. Основание для пользования объектом Свидетельство о государственной регистрации права

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление судебного департамента в Приморском крае

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Владивосток ул.Океанский проспект 30

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности вершить правосудие

2.2. Виды оказываемых услуг: рассмотрение уголовных, административных дел, жалоб

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) в день до 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1000 м.3.2.2 время движения (пешком) 15 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (частично),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет3.2.6 Перепады высоты на пути: есть: да

(описать\_подъем 15 градусов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)**3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\*с учетом СП 35-101-2001**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Председатель Надеждинского районного суда



Кислякова Т.С.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Надеждинский районный суд, 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информация на пути следования к объекту.	Г, К, О, С	Изготовить и поместить информацию на пути следования к объекту.	ТР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2		-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не выявлены		-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть		-	Не выявлены	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		-	Не выявлены	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация на пути следования к объекту	Г, К, О, С	Изготовить и поместить информацию на пути следования к объекту.	ТР.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, С, К) ДП-И (У, Г)		1,2	Текущий ремонт

**II. Заключение по зоне:**

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Изготовить и поместить информацию на пути следования к объекту.

Приложение 2  
2024г.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « »

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Надеждинский районный суд, 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1,2		С, О	Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени. Установить поручни.	ТР.
2.2	Пандус (наружный)	есть		-	Нет пандуса	К	Установка пандуса	ТР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Не выявлены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		2	Высота порога превышает норматив	С, О, К	Сгладить порог	ТР.
2.5	Тамбур	есть		3	Высота порога превышает норматив	С, О, К	Сгладить порог	ТР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет поручней. Не нанесена яркая контрастная маркировка на первой и последней ступенях. Высота порога превышает норматив.	С, О, К	Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени. Установить поручни. Сгладить порог	ТР.

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (внд работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (К, С, О)		1,2,3	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « »

2024 г.

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Надеждинский районный суд, 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			Не выявлены			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8	Не нанесена яркая контрастная маркировка на первой и последней ступенях. Нет пандуса.	С, О, К	Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени. Установка пандусов не возможна, нет технических условий.	ТР.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Установка невозможна, нет технических условий.	К	Организация альтернативной формы обслуживания.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Установка невозможна, нет технических условий.			
3.5	Дверь	есть		3	Не выявлены			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не выявлены			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нанесена яркая контрастная маркировка на первой и последней ступенях лестничных маршей. Нет пандуса.	С, О, К	Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю	ТР.

							ступени лестничных маршей в соответствии с требованиями.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)		3,8	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Нанести яркую контрастную маркировку на первую и последнюю ступени лестничных маршей в соответствии с требованиями. При организации альтернативной формы обслуживания (при помощи сотрудника) возможен прием на первом этаже инвалидов всех категорий.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Надеждинский районный суд, 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выявлены			
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (К, О, Г, С, У)			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Зона соответствует требованиям

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

**Вариант II – места приложения труда**

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

Надеждинский районный суд, 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть				К, О		ТР.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О		ТР.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С, К)			Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Установить тревожную кнопку вызова, крючки, поручни. При выполнении тех. ремонта данная зона будет доступна для всех категорий инвалидов.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Надеждинский районный суд, 692481, Приморский край, Надеждинский район, с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не выявлено	Г		Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Нет звуковой информации для слабовидящих.	С	Приобрести спец. оборудование, и обустроить звуковую информацию.	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги.	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет звуковой информации для слабовидящих. Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги.	Г,С	Приобрести спец. оборудование, и обустроить звуковую информацию. Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги.	ТР

Наименование объекта, адрес

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ДП-И (К, О, У) ДУ (С, Г)			Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

**Комментарий к заключению:** Приобрести спец. оборудование, и обустроить звуковую информацию. Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги.