

Обозначения и сокращения, используемые в паспорте доступности для инвалидов объекта и услуг

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития


Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП - В	Доступен полностью всем
ДП - И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ - В	Доступен частично всем
ДЧ - И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
ВНД	Временно недоступно
Х	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

А	Доступность всех зон и помещений- универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
ВНД	Не организована доступность
ТСР	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
Судебного департамента в ПК


В. А. Зацепин
02. августа 2024.
М. П.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА г. ВЛАДИВОСТОКА

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Советский районный суд г. Владивостока.**
- 1.2. Адрес объекта: **690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - помещение **1170 кв. м на 1-3 этажах отдельно стоящего трехэтажного здания;**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **1708,4 кв.м.**
- 1.4. Год ввода здания в эксплуатацию **1959 год**, последний капитальный ремонт **2014 год**.
- 1.5. Дата предстоящего капитального ремонта: **не установлена.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Советский районный суд г. Владивостока.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности **Федеральная собственность.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление Судебного департамента в Приморском крае.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д.30**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: **Судебная система РФ.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **отправление правосудия.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: **все категории.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории** (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
- 2.6. Плановая мощность: **500 человек в день**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы № 1, 24, 23, 28, 34, 44д, 45, 59, 64, 103, 104, 105, 112, 205мп, 224, остановка общественного транспорта «Вторая речка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да.**

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки общественного транспорта «Вторая речка» **252 метра.**

3.2.2. Время движения пешком: **3 минуты.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

пешеходного перехода и его характеристика: **регулируемые с таймером.**

3.2.4. Перепады высоты в пути: **лестница, не адаптирована для инвалидов-колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, имеется альтернативный путь.**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(У,Г) ДУ(К,С,О)		1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(О) ДУ(К,С)		2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,У) ДЧ-И(О) ДУ(С,К)		3.1-3.4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(О,С) ДУ(К)		4.1-4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(У,Г) ДУ(О,С,К)		5.1-5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У) ДУ(Г,С)		6.1-6.14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(У,Г) ДУ(О,С,К)

Объект доступен частично для инвалидов с ментальными нарушениями, с нарушением слуха; доступен условно со значительной помощью сотрудников учреждения для инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресле-коляске.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Покрытие пешеходных путей движения по территории объекта имеет выбоины, трещины. Пешеходные пути по территории объекта частично совпадают с проезжей частью, не выделены дорожной разметкой. В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части имеется бордюр

высотой 0,12м, не оборудованный пандусом бордюрным. Перед подъемом и спуском по лестничному маршу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Лестничный марш не оборудован поручнями. Парковочное место для автотранспорта инвалидов не обозначено дорожной разметкой.

Вход в здание:

Перед входной площадкой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Размеры входной площадки менее 2,2х2,2м (ширина – 1,7м; глубина – 1,4м). На входе на объект отсутствует вывеска организации, выполненная рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Наружное вызывное устройство (кнопка вызова помощника) установлена в недоступном месте. Дверная ручка на входной двери не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. Ширина дверного проема входной двери менее 0,9м (0,86м), высота порога входной двери более 0,014м (0,02м). Ручка на двери в тамбуре не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. На остекленной части дверного полотна двери тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка. Ширина тамбура менее 1,2 м (1,0м). Ширина проема двери тамбура менее 0,9 м (0,86м), задержка закрывания тамбурной двери менее 5 секунд (3 секунды). Ширина в свету рамки контроля на входе менее 0,9м (0,8м). Отсутствует свободный боковой проход, рядом с рамкой контроля.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Открытые проемы в стене на путях движения имеют пороги более 0,014м (0,04м), на пути движения в коридоре имеется одиночная ступенька высотой 0,16м.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверных проемов в зал судебного заседания менее 0,9м (0,77 м). Дверные пороги более 0,014м (0,05м). Ширина прохода защитной кабины (встроенное помещение) менее 0,9м (0,62м), порог более 0,014м (0,05м). Дверные ручки в зал судебного заседания не контрастны по отношению к дверному полотну. На скамье присяжных в зале судебного заседания не предусмотрено место для инвалида на коляске. Места для адвоката, истца и кафедра не доступны для инвалидов на кресле-коляске (не достаточно места для разворота кресла-коляски, менее 1,4м в диаметре). В зоне ожидания не определено место для отдыха / ожидания инвалидов в том числе на кресле-коляске, отсутствует оборудованное место для размещения собаки-проводника. Высота окна канцелярии более 0,85м (1,06м).

Санитарно-гигиенические помещения:

Размеры туалетной комнаты менее нормативных значений: ширина менее 1,7м (1,5м); глубина менее 2,2м (1,75м). Ширина дверных проемов в туалетную комнату в свету менее 0,9м (0,75м). Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. На дверях в туалетную комнату и кабину установлены шпингалеты и дверные ручки не эргономичной формы, не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. Выключатели света в туалетной комнате расположены выше 1,1 м (1,65м) от поверхности пола. Размеры унитаза в туалетной комнате не соответствуют нормативным значениям:

высота менее 0,45м (0,40м);

глубина сидения менее 0,7м (0,40м).

В туалетной кабине и комнате отсутствуют откидные и стационарные опорные поручни, крючки для костылей и других принадлежностей. В туалетной комнате с боку от унитаза отсутствует достаточно для разворота человека на кресле-коляске, места шириной не менее 0,8м.

Система информации на объекте (на всех зонах):

Вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение не обозначены знаками доступности для МГН и инвалидов. Зал судебного заседания и канцелярия, предполагающиеся для обслуживания граждан с нарушением слуха, не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха. Рядом с

залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект):

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

В целях адаптации объекта необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Осуществить ремонт твердого покрытия путей движения по территории объекта. Выделить дорожной разметкой пешеходный путь вдоль фасада здания, шириной не менее 1,2м. В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части обустроить плавное понижение с уклоном не более 1:20 (50 ‰) или обустроить пандус бордюрный, согласно п.5.4. Обустроить по ГОСТ Р 52875 локальные предупреждающие указатели «Внимание, прямо по ходу движения — лестница», на расстоянии 0,3м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа, усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. В соответствии с ГОСТ Р 51261 с двух сторон лестничного марша обустроить непрерывные опорные поручни высотой 0,9м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами проходной части внешней лестницы. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Обозначить дорожной разметкой парковочное место для автотранспорта инвалидов с габаритами не менее 3,6х6,0м.

Вход в здание:

На расстоянии 0,4м от кромки входной площадки обустроить указатель глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной, равной ширине участка, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. Обустроить входную площадку с размерами не менее 2,2мх2,2м., до момента проведения работ по расширению входной площадки, обеспечить оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников учреждения. Установить вывеску организации в доступном месте, рядом с

входной дверью со стороны дверной ручки на высоте в пределах 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, выполненную рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Перенести наружное вызывное устройство (кнопку вызова помощника) в зону досягаемости для посетителей: - при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пешеходного пути. Выделить контрастным цветом дверную ручку на входной двери. Ширину дверного проема и высоту порога оставить в варианте исполнения, оказывать необходимую ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Выделить контрастным цветом дверную ручку на двери тамбура. На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Расширение тамбура технически невозможно. Оказывать ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Ширину проема тамбурной двери оставить в варианте исполнения. Отрегулировать механизм задержки закрывания тамбурной двери, обеспечив задержку не менее 5 секунд. Ширину в свету рамки контроля оставить в варианте исполнения, использовать сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Перед рамкой контроля имеется предупреждающая информация для инвалидов с электро-кардио стимуляторами о необходимости обратиться к дежурному для обеспечения свободного прохода.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Сгладить дверные пороги, пороги в открытых проемах на путях движения до высоты не более 0,014м, оказывать необходимую ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Для преодоления одиночной ступени на путях движения по объекту использовать приставной пандус.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Расширить дверные проемы до ширины в свету не менее 0,9м, до момента проведения работ, использовать сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Сгладить дверные пороги на высоту не более 0,014м, до момента проведения работ, использовать приставные или перекатные пандусы. Выделить контрастным цветом дверные ручки в зал судебного заседания. Определить в зале судебного заседания доступные места для инвалидов на кресле-коляске на скамье присяжных, адвоката, истца и кафедры площадью не менее 1,4м в диаметре, с высотой поверхности стола и кафедры 0,80-0,85м, шириной и высотой проема для ног не менее 0,75м, глубиной не менее 0,5м. Обустроить место для отдыха и ожидания инвалидов, в том числе на кресле-коляске, определить и оборудовать место для размещения собаки-проводника. Обустроить часть барьера обслуживания в канцелярии высотой 0,80-0,85м, шириной не менее 0,75м, глубиной не менее 0,5м.

Санитарно-гигиенические помещения:

При наличии технической возможности за счет прилегающих помещений обустроить универсальную туалетную кабину с размерами не менее 1,7х2,2м. Расширить дверные проемы в туалетную комнату до ширины не менее 0,9м. Оборудовать в туалетной комнате систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить на двери в туалетную комнату и кабину закрывающие механизмы и дверные ручки контрастного цвета по отношению к дверному полотну, эргономичной формы с возможностью экстренного открытия снаружи. Перенести выключатель света в туалетной комнате на высоту от поверхности пола 0,85-1,1м. В туалетной комнате необходимо установить имеющий опору для спины унитаз, высотой 0,45 – 0,5 м от поверхности пола до поверхности сидения; длиной сидения не менее 0,7м. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Установить в туалетной комнате и туалетной кабине, рядом с раковиной и унитазом стационарные и откидные опорные поручни на высоте 0,8м от уровня пола, крючки для костылей и других принадлежностей. При замене унитаза, предусмотреть его установку, чтобы обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза шириной не менее 0,8м, и пространством перед унитазом и раковиной не менее 1,4м для возможности самостоятельного разворота на кресле-коляске.

Система информации на объекте (на всех зонах):

После проведения работ по адаптации зон, обозначить вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение знаками доступности, обустроив их около дверей со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Оборудовать зал судебного заседания и канцелярию, где предполагается присутствие граждан с нарушением слуха, системой обеспечения разборчивой звуковой информации. Обустроить рядом с залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ: **2025-2030 годы** (по мере финансирования).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **не требуется**.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* **не требуется**;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **не требуется**;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **не требуется**;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* **не имеется**.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов <https://dsprim.ru> (наименование сайта, портала).

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 1. Анкеты (информации об объекте) | от «06» мая | 2024 года |
| 2. Акта обследования объекта: | от «06» мая | 2024 года |

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Советский районный суд г. Владивостока.**
- 1.2. Адрес объекта: **690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Помещения площадью 1170 кв. м, расположенных на 1-3 этажах, отдельностоящего трехэтажного здания.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1959 г. Дата последнего капитального ремонта: 2014 год.
- 1.5. Дата предстоящего капитального ремонта: не установлена

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Советский районный суд г. Владивостока.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности **Федеральная собственность.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная**, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление Судебного департамента в Приморском крае.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д.30**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: **Судебная система РФ.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **отправление правосудия.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: **все категории.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории** (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
- 2.6. Плановая мощность: **500 человек в день**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы № 1, 24, 23, 28, 34, 44д, 45, 59, 64, 103, 104, 105, 112, 205мп, 224, остановка общественного транспорта «2 речка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да.**

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки общественного транспорта «Вторая речка» **252 метра.**

3.2.2. Время движения пешком: **3 минуты.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

пешеходного перехода и его характеристика: **регулируемые с таймером.**

3.2.4. Перепады высоты в пути: **лестница, не адаптирована для инвалидов-колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, имеется альтернативный путь.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (проект):


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Начальник управления
Судебного департамента в ПК

 В.А.Зацепин

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

г. Владивосток

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«06» мая 2024 года

1.1. Наименование (вид) объекта: **Советский районный суд г. Владивостока.**

1.2. Адрес объекта: **690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92**

1.3. Сведения о размещении объекта:

Помещения площадью 1170 кв. м, расположенных на 1-3 этажах, отдельностоящего трехэтажного здания.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1959 г. Дата последнего капитального ремонта: 2014 год.

1.5. Дата предстоящего капитального ремонта: не установлена

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

2.1. Сфера деятельности: **Судебная система РФ.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **отправление правосудия.**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого контингента: **все категории.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории** (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).

2.6. Плановая мощность: **500 человек в день**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы № 1, 24, 23, 28, 34, 44д, 45, 59, 64, 103, 104, 105, 112, 205мп, 224, остановка общественного транспорта «2 речка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **да.**

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние от остановки общественного транспорта «**Вторая речка**» **252 метра.**

3.2.2. Время движения пешком: **3 минуты.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

пешеходного перехода и его характеристика: **регулируемые с таймером.**

3.2.4. Перепады высоты в пути: **лестница, не адаптирована для инвалидов-колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения,**

имеется альтернативный путь.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(У,Г) ДУ(К,С,О)		1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(О) ДУ(К,С)		2.1-2.6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г,У) ДЧ-И(О) ДУ(С,К)		3.1-3.4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(О,С) ДУ(К)		4.1-4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(У,Г) ДУ(О,С,К)		5.1-5.4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,У) ДУ(Г,С)		6.1-6.14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(У,Г) ДУ(О,С,К)

Объект доступен частично для инвалидов с ментальными нарушениями, с нарушением слуха; доступен условно со значительной помощью сотрудников учреждения для инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресле-коляске.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Покрытие пешеходных путей движения по территории объекта имеет выбоины, трещины. Пешеходные пути по территории объекта частично совпадают с проезжей частью, не выделены дорожной разметкой. В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части имеется бордюр высотой 0,12м, не оборудованный пандусом бордюрным. Перед подъемом и спуском по лестничному маршу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Лестничный марш не оборудован поручнями. Парковочное место для автотранспорта инвалидов не обозначено дорожной разметкой.

Вход в здание:

Перед входной площадкой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Размеры входной площадки менее 2,2х2,2м (ширина – 1,7м; глубина – 1,4м). На входе на объект отсутствует вывеска организации, выполненная рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Наружное вызывное устройство (кнопка вызова помощника) установлена в недоступном месте. Дверная ручка на входной двери не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. Ширина дверного проема входной двери менее 0,9м (0,86м), высота порога входной двери более 0,014м (0,02м). Ручка на двери в тамбуре не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. На остекленной части

дверного полотна двери тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка. Ширина тамбура менее 1,2 м (1,0м). Ширина проема двери тамбура менее 0,9 м (0,86м), задержка закрывания тамбурной двери менее 5 секунд (3 секунды). Ширина в свету рамки контроля на входе менее 0,9м (0,8м). Отсутствует свободный боковой проход, рядом с рамкой контроля.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Открытые проемы в стене на путях движения имеют пороги более 0,014м (0,04м), на пути движения в коридоре имеется одиночная ступенька высотой 0,16м.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина дверных проемов в зал судебного заседания менее 0,9м (0,77 м). Дверные пороги более 0,014м (0,05м). Ширина прохода защитной кабины (встроенное помещение) менее 0,9м (0,62м), порог более 0,014м (0,05м). Дверные ручки в зал судебного заседания не контрастны по отношению к дверному полотну. На скамье присяжных в зале судебного заседания не предусмотрено место для инвалида на коляске. Места для адвоката, истца и кафедра не доступны для инвалидов на кресле-коляске (не достаточно места для разворота кресла-коляски, менее 1,4м в диаметре). В зоне ожидания не определено место для отдыха / ожидания инвалидов в том числе на кресле-коляске, отсутствует оборудованное место для размещения собаки-проводника. Высота окна канцелярии более 0,85м (1,06м).

Санитарно-гигиенические помещения:

Размеры туалетной комнаты менее нормативных значений: ширина менее 1,7м (1,5м); глубина менее 2,2м (1,75м). Ширина дверных проемов в туалетную комнату в свету менее 0,9м (0,75м). Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. На дверях в туалетную комнату и кабину установлены шпингалеты и дверные ручки не эргономичной формы, не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. Выключатели света в туалетной комнате расположены выше 1,1 м (1,65м) от поверхности пола. Размеры унитаза в туалетной комнате не соответствуют нормативным значениям:

высота менее 0,45м (0,40м);

глубина сидения менее 0,7м (0,40м).

В туалетной кабине и комнате отсутствуют откидные и стационарные опорные поручни, крючки для костылей и других принадлежностей. В туалетной комнате с боку от унитаза отсутствует достаточно для разворота человека на кресле-коляске, места шириной не менее 0,8м.

Система информации на объекте (на всех зонах):

Вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение не обозначены знаками доступности для МГН и инвалидов. Зал судебного заседания и канцелярия, предполагающиеся для обслуживания граждан с нарушением слуха, не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха. Рядом с залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект):

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

		организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

В целях адаптации объекта необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Осуществить ремонт твердого покрытия путей движения по территории объекта. Выделить дорожной разметкой пешеходный путь вдоль фасада здания, шириной не менее 1,2м. В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части обустроить плавное понижение с уклоном не более 1:20 (50 %) или обустроить пандус бордюрный, согласно п.5.4. Обустроить по ГОСТ Р 52875 локальные предупреждающие указатели «Внимание, прямо по ходу движения — лестница», на расстоянии 0,3м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа, усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. В соответствии с ГОСТ Р 51261 с двух сторон лестничного марша обустроить непрерывные опорные поручни высотой 0,9м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами проходной части внешней лестницы. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз. Обозначить дорожной разметкой парковочное место для автотранспорта инвалидов с габаритами не менее 3,6х6,0м.

Вход в здание:

На расстоянии 0,4м от кромки входной площадки обустроить указатель глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной, равной ширине участка, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. Обустроить входную площадку с размерами не менее 2,2мх2,2м., до момента проведения работ по расширению входной площадки, обеспечить оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников учреждения. Установить вывеску организации в доступном месте, рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте в пределах 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, выполненную рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Перенести наружное вызывное устройство (кнопку вызова помощника) в зону досягаемости для посетителей: - при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пешеходного пути. Выделить контрастным цветом дверную ручку на входной двери. Ширину дверного проема и высоту порога оставить в варианте исполнения, оказывать необходимую ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Выделить контрастным цветом дверную ручку на двери тамбура. На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Расширение тамбура технически невозможно. Оказывать

ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Ширину проема тамбурной двери оставить в варианте исполнения. Отрегулировать механизм задержки закрывания тамбурной двери, обеспечив задержку не менее 5 секунд. Ширину в свету рамки контроля оставить в варианте исполнения, использовать сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Перед рамкой контроля имеется предупреждающая информация для инвалидов с электро-кардио стимуляторами о необходимости обратиться к дежурному для обеспечения свободного прохода.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Сгладить дверные пороги, пороги в открытых проемах на путях движения до высоты не более 0,014м, оказывать необходимую ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Для преодоления одиночной ступени на путях движения по объекту использовать приставной пандус.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Расширить дверные проемы до ширины в свету не менее 0,9м, до момента проведения работ, использовать сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Сгладить дверные пороги на высоту не более 0,014м, до момента проведения работ, использовать приставные или перекатные пандусы. Выделить контрастным цветом дверные ручки в зал судебного заседания. Определить в зале судебного заседания доступные места для инвалидов на кресле-коляске на скамье присяжных, адвоката, истца и кафедры площадью не менее 1,4м в диаметре, с высотой поверхности стола и кафедры 0,80-0,85м, шириной и высотой проема для ног не менее 0,75м, глубиной не менее 0,5м. Обустроить место для отдыха и ожидания инвалидов, в том числе на кресле-коляске, определить и оборудовать место для размещения собаки-проводника. Обустроить часть барьера обслуживания в канцелярии высотой 0,80-0,85м, шириной не менее 0,75м, глубиной не менее 0,5м.

Санитарно-гигиенические помещения:

При наличии технической возможности за счет прилегающих помещений обустроить универсальную туалетную кабину с размерами не менее 1,7х2,2м. Расширить дверные проемы в туалетную комнату до ширины не менее 0,9м. Оборудовать в туалетной комнате систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить на двери в туалетную комнату и кабину закрывающие механизмы и дверные ручки контрастного цвета по отношению к дверному полотну, эргономичной формы с возможностью экстренного открытия снаружи. Перенести выключатель света в туалетной комнате на высоту от поверхности пола 0,85-1,1м. В туалетной комнате необходимо установить имеющий опору для спины унитаза, высотой 0,45 – 0,5 м от поверхности пола до поверхности сидения; длиной сидения не менее 0,7м. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Установить в туалетной комнате и туалетной кабине, рядом с раковиной и унитазом стационарные и откидные опорные поручни на высоте 0,8м от уровня пола, крючки для костылей и других принадлежностей. При замене унитаза, предусмотреть его установку, чтобы обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза шириной не менее 0,8м, и пространством перед унитазом и раковиной не менее 1,4м для возможности самостоятельного разворота на кресле-коляске.

Система информации на объекте (на всех зонах):

После проведения работ по адаптации зон, обозначить вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение знаками доступности, обустроив их около дверей со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. Оборудовать зал судебного заседания и канцелярию, где предполагается присутствие гражданам с нарушением слуха, системой обеспечения разборчивой звуковой информации. Обустроить рядом с залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

- 4.2. Период проведения работ: **2025-2030** годы (по мере финансирования).
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.**
- 4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии **не требуется**.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН).
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **не требуется**;
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации **не требуется**;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **не требуется**;
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**;
- 4.4.6. другое _____
- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) **не имеется**.
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов <https://dsprim.ru> (наименование сайта, портала).

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 4 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 4 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 2 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 3 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 3 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 2 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 12 л.

Председатель комиссии:

Председатель Советского районного
суда г. Владивостока


_____ А.П.Белецкий

Члены комиссии:

Администратор Советского районного
суда г. Владивостока


_____ А.В.Щербаков

Консультант Управления Судебного
департамента в Приморском крае


_____ Е.А.Ляшенко

Заместитель директора по работе с инвалидами
КГАУСО «ПЦСОН»


_____ Е.А.Грехова

Специалист по социальной работе
КГАУСО «ПЦСОН»


_____ Ж. В. Винникова

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИВОСТОКА
690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента (не находится в зоне ответственности учреждения)	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Нет <i>(есть - если есть огороженная территория и калитка, ворота или проход)</i>					
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1-1.2	5.1.11	Покрытие пешеходных путей движения по территории объекта имеет выбоины, трещины.	С,О,К	Осуществить ремонт твердого покрытия путей движения по территории объекта.	Капитальный ремонт
				5.1.4	Пешеходные пути по территории объекта частично совпадают с проезжей частью, не выделены дорожной разметкой.	К, О, С, Г,У	Выделить дорожной разметкой пешеходный путь вдоль фасада здания, шириной не менее 1,2м.	Текущий ремонт
				5.1.8	В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части имеется бордюр высотой 0,12м, не	О,С	В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части обустроить плавное понижение с уклоном не	Текущий ремонт

					оборудованный пандусом бордюрным.		более 1:20 (50 ‰) или обустроить пандус бордюрный, согласно п.5.4.	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.3	5.1.10	Перед подъемом и спуском по лестничному маршу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели.	С	Обустроить по ГОСТ Р 52875 локальные предупреждающие указатели «Внимание, прямо по ходу движения — лестница», на расстоянии 0,3м от кромки проступи первой ступени лестничного марша, глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа, усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	Капитальный ремонт
				5.1.13	Лестничный марш не оборудован поручнями.	С,О	В соответствии с ГОСТ Р 51261 с двух сторон лестничного марша обустроить непрерывные опорные поручни высотой 0,9м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. Перед нижним и верхним	Капитальный ремонт

							маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз.	
1.4	Пандус (наружный)	Нет (на территории и нет пандуса, он есть только на входной группе)						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.4	5.2.1	Парковочное место для автотранспорта инвалидов не обозначено дорожной разметкой.	К	Обозначить дорожной разметкой парковочное место для автотранспорта инвалидов с габаритами не менее 3,6х6,0м.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(У,Г) ДУ(К,С,О)		1.1-1.4	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: (Структурно-функциональная зона не находится в зоне ответственности учреждения).

Покрытие пешеходных путей движения по территории объекта имеет выбоины, трещины. Пешеходные пути по территории объекта частично совпадают с проезжей частью, не выделены дорожной разметкой. В месте пересечения пешеходного пути и проезжей части имеется бордюр высотой 0,12м, не оборудованный пандусом бордюрным. Перед подъемом и спуском по лестничному маршу отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Лестничный марш не оборудован поручнями. Парковочное место для автотранспорта инвалидов не обозначено дорожной разметкой.




Фото 1.1




Фото 1.3



Фото 1.2




Фото 1.4

**I Результаты обследования:
2. Входов в здание**

**СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИВОСТОКА
690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.1		Нарушения не выявлены			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1-2.2	5.1.10	Перед входной площадкой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.	С	На расстоянии 0,4м от кромки входной площадки обустроить указатель глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной, равной ширине участка, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке.	Текущий ремонт
				6.1.4	Размеры входной площадки менее 2,2х2,2м (ширина – 1,7м; глубина – 1,4м).	К	Обустроить входную площадку с размерами не менее 2,2мх2,2м., до момента проведения работ по расширению входной площадки, обеспечить оказание ситуационной помощи со стороны сотрудников учреждения.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1; 2.3	6.5.9	На входе на объект отсутствует вывеска организации, выполненная рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля.	С	Установить вывеску организации в доступном месте, рядом с входной дверью со стороны дверной ручки на высоте в пределах 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема,	Текущий ремонт

				6.1.1 8.1.7	Наружное вызывное устройство (кнопка вызова помощника) установлена в недоступном месте.	К,С,О	выполненную рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Перенести наружное вызывное устройство (кнопку вызова помощника) в зону досягаемости для посетителей: - при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола; - при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пешеходного пути.	Текущий ремонт
				6.4.1	Дверная ручка на входной двери не контрастного цвета по отношению к дверному полотну.	С	Выделить контрастным цветом дверную ручку на входной двери.	Текущий ремонт
				6.1.5	Ширина дверного проема входной двери менее 0,9м (0,86м), высота порога входной двери более 0,014м (0,02м).	К,С,О	Ширину дверного проема и высоту порога оставить в варианте исполнения, оказывать необходимую ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения.	Организационные мероприятия
	Тамбур	есть	2.4; 2.5	6.4.1	Ручка на двери в тамбуре не контрастного цвета по отношению к дверному полотну.	С	Выделить контрастным цветом дверную ручку на двери тамбура.	Текущий ремонт
				6.1.5	На остекленной части дверного полотна двери тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка.	С	На прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м.	Текущий ремонт
				6.2.1	Ширина тамбура менее 1,2 м (1,0м).	К	Расширение тамбура технически невозможна. Оказывать ситуационную помощь со стороны	Организационные мероприятия

				6.1.5	Ширина проема двери тамбура менее 0,9 м (0,86м), задержка закрывания тамбурной двери менее 5 секунд (3 секунды).	К	сотрудников учреждения. Ширину проема тамбурной двери оставить в варианте исполнения. Отрегулировать механизм задержки закрывания тамбурной двери, обеспечив задержку не менее 5 секунд.	Текущий ремонт
				6.1.9	Ширина в свету рамки контроля на входе менее 0,9м (0,8м). Отсутствует свободный боковой проход, рядом с рамкой контроля.	К	Ширину в свету рамки контроля оставить в варианте исполнения, использовать сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Перед рамкой контроля имеется предупреждающая информация для инвалидов с электрокардио стимуляторами о необходимости обратиться к дежурному для обеспечения свободного прохода.	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(О) ДУ(К,С)		2.1-2.6	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Перед входной площадкой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Размеры входной площадки менее 2,2х2,2м (ширина – 1,7м; глубина – 1,4м). На входе на объект отсутствует вывеска организации, выполненная рельефно-линейным шрифтом, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля. Наружное вызывное устройство (кнопка вызова

помощника) установлена в недоступном месте. Дверная ручка на входной двери не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. Ширина дверного проема входной двери менее 0,9м (0,86м), высота порога входной двери более 0,014м (0,02м). Ручка на двери в тамбуре не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. На остекленной части дверного полотна двери тамбура отсутствует яркая контрастная маркировка. Ширина тамбура менее 1,2 м (1,0м). Ширина проема двери тамбура менее 0,9 м (0,86м), задержка закрывания тамбурной двери менее 5 секунд (3 секунды). Ширина в свету рамки контроля на входе менее 0,9м (0,8м). Отсутствует свободный боковой проход, рядом с рамкой контроля.



Фото 2.1



Фото 2.3



Фото 2.2




Фото 2.4



Фото 2.5



Фото 2.6

к Акту обследования
к паспорту доступности
от «06» мая 2024 года

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИВОСТОКА
690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. докт	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	3.1-3.4	6.2.4	Открытые проемы в стене на путях движения имеют пороги более 0,014м (0,04м), на пути движения в коридоре имеется одиночная ступенька высотой 0,16м.	К,С,О	Сгладить дверные пороги, пороги в открытых проемах на путях движения до высоты не более 0,014м, оказывать необходимую ситуационную помощь со стороны сотрудников учреждения. Для преодоления одиночной ступени на путях движения по объекту использовать приставной пандус.	Капитальный ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверные проёмы	нет						
3.6	Пути эвакуации	есть	3.1; 3.4		Эвакуация людей с инвалидностью осуществляется через основной вход			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения						

	инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И(Г,У) ДЧ-И(О) ДУ(С,К)		3.1-3.4	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Открытые проемы в стене на путях движения имеют пороги более 0,014м (0,04м), на пути движения в коридоре имеется одиночная ступенька высотой 0,16м.



Φοτο 3.1



Φοτο 3.3



Φοτο 3.2



Φοτο 3.4

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИВОСТОКА
690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (канцелярия)	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (зал судебного заседания)	есть	4.1-4.8	6.2.4	Ширина дверных проемов в зал судебного заседания менее 0,9м (0,77 м). Дверные пороги более 0,014м (0,05м). Ширина прохода защитной кабины (встроенное помещение) менее 0,9м (0,62м), порог более 0,014м (0,05м).	К,О,С	Расширить дверные проемы до ширины в свету не менее 0,9м, до момента проведения работ, использовать сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Сгладить дверные пороги на высоту не более 0,014м, до момента проведения работ, использовать приставные или перекатные пандусы.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
				6.4.1	Дверные ручки в зал судебного заседания не контрастны по отношению к дверному полотну.	С	Выделить контрастным цветом дверные ручки в зал судебного заседания.	Текущий ремонт
				8.7.2 8.1.7	На скамье присяжных в зале судебного заседания не предусмотрено место для инвалида на коляске. Места для адвоката, истца и кафедры не доступны для инвалидов на кресле-коляске (не достаточно места для разворота кресла-коляски, менее 1,4м в диаметре).	К	Определить в зале судебного заседания доступные места для инвалидов на кресле-коляске на скамье присяжных, адвоката, истца и кафедры площадью не менее 1,4м в диаметре, с высотой поверхности стола и кафедры 0,80-0,85м, шириной и высотой проема для ног не менее 0,75м,	Организационные решения.

							глубиной не менее 0,5м.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4.9-4.12	ФЗ 181 ст. 15 п. 7 8.1.7	В зоне ожидания не определено место для отдыха / ожидания инвалидов в том числе на кресле-коляске, отсутствует оборудованное место для размещения собаки-проводника. Высота окна канцелярии более 0,85м (1,06м).	О,С,К К	Обустроить место для отдыха и ожидания инвалидов, в том числе на кресле-коляске, определить и оборудовать место для размещения собаки-проводника. Обустроить часть барьера обслуживания в канцелярии высотой 0,80-0,85м, шириной не менее 0,75м, глубиной не менее 0,5м.	Организационные мероприятия Капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И(У,Г) ДЧ-И(О,С) ДУ(К)		4.1-4.12	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Ширина дверных проемов в зал судебного заседания менее 0,9м (0,77 м). Дверные пороги более 0,014м (0,05м). Ширина прохода защитной кабины (встроенное помещение) менее 0,9м (0,62м), порог более 0,014м (0,05м). Дверные ручки в зал судебного заседания не контрастны по отношению к дверному полотну. На скамье присяжных в зале судебного заседания не предусмотрено место для инвалида на коляске. Места для адвоката, истца и кафедры не доступны для инвалидов на кресле-коляске (не достаточно места для разворота кресла-коляски, менее 1,4м в диаметре). В зоне ожидания не определено место для отдыха / ожидания

инвалидов в том числе на кресле-коляске, отсутствует оборудованное место для размещения собаки-проводника. Высота окна канцелярии более 0,85м (1,06м).



Фото 4.1



Фото 4.3



Фото 4.2



Фото 4.4



Фото 4.5



Фото 4.7



Фото 4.6



Фото 4.8



Фото 4.9



Фото 4.11



Фото 4.10



Фото 4.12

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИВОСТОКА
690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.4	6.3.3	Размеры туалетной комнаты менее нормативных значений: ширина менее 1,7м (1,5м); глубина менее 2,2м (1,75м).	К	При наличии технической возможности за счет прилегающих помещений обустроить универсальную туалетную кабину с размерами не менее 1,7х2,2м.	Капитальный ремонт
				6.2.4	Ширина дверных проемов в туалетную комнату в свету менее 0,9м (0,75м).	К	Расширить дверные проемы в туалетную комнату до ширины не менее 0,9м.	Капитальный ремонт
				6.3.6	Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	К,О,С, Г,У	Оборудовать в туалетной комнате систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.	Индивидуальное решение с ТСР
				6.4.1 6.4.3	На дверях в туалетную комнату и кабину установлены шпингалеты и дверные ручки не эргономичной формы, не контрастного цвета по отношению к дверному полотну.	О,С	Обустроить на двери в туалетную комнату и кабину закрывающие механизмы и дверные ручки контрастного цвета по отношению к дверному полотну, эргономичной формы с возможностью экстренного открытия снаружи.	Текущий ремонт
			6.4.2	Выключатели света в	К	Перенести	Текущий	

					туалетной комнате расположены выше 1,1 м (1,65м) от поверхности пола.		выключатель света в туалетной комнате на высоту от поверхности пола 0,85-1,1м..	ий ремонт
				6.3.3	Размеры унитаза в туалетной комнате не соответствуют нормативным значениям: высота менее 0,45м (0,40м); глубина сидения менее 0,7м (0,40м).	К	В туалетной комнате необходимо установить имеющий опору для спины унитаз, высотой 0,45 – 0,5 м от поверхности пола до поверхности сидения; длиной сидения не менее 0,7м. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	Капитальный ремонт
				6.3.3	В туалетной кабине и комнате отсутствуют откидные и стационарные опорные поручни, крючки для костылей и других принадлежностей.	О,С	Установить в туалетной комнате и туалетной кабине, рядом с раковиной и унитазом стационарные и откидные опорные поручни на высоте 0,8м от уровня пола, крючки для костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
					В туалетной комнате с боку от унитаза отсутствует достаточного для разворота человека на кресле-коляске, места шириной не менее 0,8м.	К	При замене унитаза, предусмотреть его установку, чтобы обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза шириной не менее 0,8м, и пространством перед унитазом и раковиной не менее 1,4м для возможности самостоятельного разворота на кресле-коляске.	Организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (умывальник)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях,						

		<ul style="list-style-type: none"> - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(У,Г) ДУ(О,С,К)		5.1-5.4	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Размеры туалетной комнаты менее нормативных значений: ширина менее 1,7м (1,5м); глубина менее 2,2м (1,75м). Ширина дверных проемов в туалетную комнату в свету менее 0,9м (0,75м). Туалетная комната не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. На дверях в туалетную комнату и кабину установлены шпингалеты и дверные ручки не эргономичной формы, не контрастного цвета по отношению к дверному полотну. Выключатели света в туалетной комнате расположены выше 1,1 м (1,65м) от поверхности пола. Размеры унитаза в туалетной комнате не соответствуют нормативным значениям:

высота менее 0,45м (0,40м);

глубина сидения менее 0,7м (0,40м).

В туалетной кабине и комнате отсутствуют откидные и стационарные опорные поручни, крючки для костылей и других принадлежностей. В туалетной комнате с боку от унитаза отсутствует достаточного для разворота человека на кресле-коляске, места шириной не менее 0,8м.



Фото 5.1



Фото 5.3



Фото 5.2



Фото 5.4

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. ВЛАДИВОСТОКА
690069, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д. 92**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.1333.0.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.12; 6.14	6.5.1	Вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение не обозначены знаками доступности для МГН и инвалидов.	К,С,О, Г,У	После проведения работ по адаптации зон, обозначить вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение знаками доступности, обустроив их около дверей со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	6.13	6.5.2	Зал судебного заседания и канцелярия, предполагающиеся для обслуживания граждан с нарушением слуха, не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха.	Г	Оборудовать зал судебного заседания и канцелярию, где предполагается присутствие гражданам с нарушением слуха, системой обеспечения разборчивой звуковой информации.	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	6.13	6.5.9	Рядом с залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие	Текущий ремонт

							тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,У) ДУ(Г,С)		6.1-6.14	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход на объект, зоны предоставления услуг, вход в санитарно-гигиеническое помещение не обозначены знаками доступности для МГН и инвалидов. Зал судебного заседания и канцелярия, предполагающиеся для обслуживания граждан с нарушением слуха, не оборудованы системой обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха. Рядом с залом судебного заседания, канцелярией, туалетной комнатой отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.



Фото 6.1



Фото 6.3



Фото 6.2



Фото 6.4




Фото 6.5



Фото 6.7




Фото 6.6




Фото 6.8



Фото 6.9



Фото 6.11




Фото 6.10



Фото 6.12



Фото 6.13



Фото 6.14