

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1____
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Приморский краевой суд

Организация, расположенная на объекте:
Приморский краевой суд

Адрес объекта: 690091, г. Владивосток,
ул. Мордовцева, д. 12

Руководитель: *Председатель Приморского краевого
суда И.А. Попов*

«10» октября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1_____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Приморский краевой суд
1.2. Адрес объекта: 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажей, 10459,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитального – 2030 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Приморский краевой суд
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 107996, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 31, корпус 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды услуг: судебное делопроизводство
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 150 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 15, 15к, 22, 29, 79, маршрутное такси № 63 (остановка «ГЦ «Изумруд»), автобусы №№ 13, 16ц, 31, 39д, 49, 95, маршрутные такси №№ 62, 63, 66 (остановка «Фонтанная улица»), автобусы №№ 17, 23, 28, 68, маршрутные такси №№ 12, 19, 38, 40, 40а, 78, 86, 87, 110 (остановка «Семеновская площадь»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 205 м (от остановки «ГЦ «Изумруд»), 245 м (от остановки «Фонтанная улица»), 275 м (от остановки «Семеновская площадь»)

3.2.2 Время движения (пешком) 3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: есть (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть (тактильная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (занижения бордюров)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	Использование для перевозки инвалидов транспортных средств	отсутствие
2	Предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, по месту жительства	отсутствие
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту:	
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствие
	сменные кресла-коляски	отсутствие
	адаптированные лифты	отсутствие
	поручни	отсутствие
	пандусы	отсутствие
	подъемные платформы (аппарели)	отсутствие
	раздвижные двери	отсутствие
	доступные входные группы	отсутствие
	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствие
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	наличие
5	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности	отсутствие
6	Дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие
7	Предоставление услуг с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	наличие
8	Наличие сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами	отсутствие
9	Наличие услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		1.1-1.7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)		3.1- 3.24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)		4.1- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К,О)		5.1- 5.13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,О,С).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание:

Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно. У лестницы, расположенной перед входной площадкой, отсутствуют поручни. Высота фронтальной части нижней ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, более 0,15 м (до 0,25 м). Лестница, расположенная перед входной площадкой, не дублируется пандусом или подъемным устройством. Рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели. Отсутствует обозначение полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов. Ширина проемов створок входных дверей в свету менее 0,9 м (0,82 м). Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,035 м). Перед дверьми из тамбура холл отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки дверей из тамбура в холл не контрастна относительно дверных полотен. Двери из тамбура в холл не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Ширина проема рамки металлодетектора в свету менее 0,95 м (0,7 м). На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. На прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует эвакуационное спусковое устройство. На проступях верхней и нижней ступеней маршей эвакуационных лестниц отсутствует контрастная маркировка. Высота порогов дверей, расположенных на путях эвакуации, более 0,014 м (0,03-0,05 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ручка двери в зал судебных заседаний №1 не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога двери в зал судебных заседаний №1 более 0,014 м (0,05 м). Залы судебных заседаний не оборудованы системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации. В залах судебных заседаний отсутствуют держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,48 м). Ширина дверных проемов в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов в свету менее 0,9 м (0,78 и 0,70 м). Ручки дверей в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, не контрастны относительно дверных полотен. Ширина проема двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,58 м). Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована опорными поручнями рядом с раковиной. Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована держателем для костылей и других принадлежностей. Туалетная кабина, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована эргономичными опорными поручнями рядом с унитазом. Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,39 м). Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Зеркало и

диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающей к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м по нижнему краю (1,25 и 1,41 м соответственно).

Система информации и связи (на всех зонах):

Внутри здания отсутствует достаточное количество средств и носителей информации, обеспечивающее посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающую к адаптации для инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.

Вход (входы) в здание:

Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней маршей лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни по краям марша на высоте 0,9 м, имеющие завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м. Обеспечить доступ инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата на входную площадку через боковую часть лестничного марша. Обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не более 80 %, двусторонним

ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с краями проходной части пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по открытым продольным краям, расположенными на высоте 0,05 м. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус или мобильный лестничный подъемник. Обустроить рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м в местах, удобных для доступа инвалидов наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м внутри тамбура предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить по периметру края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной маркировкой. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчики входных дверей, предполагающихся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на дверных полотнах стопоры. Устранить порог входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. Обустроить перед дверью из тамбура холл, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна внутри тамбура и на расстоянии 0,3 м со стороны холла предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери из тамбура холл, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Настроить доводчики дверей из тамбура в холл, предполагающихся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на дверных полотнах стопоры.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Заменить рамку металлодетектора на нормативную (с шириной проема в свету не менее 0,95 м). Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить на прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Приобрести эвакуационный стул. Обозначить проступи краевых ступеней каждого марша эвакуационных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Устранить пороги дверей, расположенных на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Обозначить ручку двери в зал судебных заседаний №1 яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог двери в зал судебных заседаний №1 или занизить до высоты не более 0,014 м. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Оборудовать залы судебных заседаний системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами). Обустроить в залах судебных заседаний держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких

дверных проемов. Обозначить ручки дверей в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Увеличить ширину проема двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, опорный поручень рядом с одной из раковин. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, держатель для костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетной кабине, предполагающейся к адаптации для инвалидов, эргономичные опорные поручни рядом с унитазом (в т.ч. откидной – со стороны размещения кресла-коляски). Установить в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, унитаз с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м, опорой для спины. Оборудовать туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, на высоте не более 1,1 м по нижнему краю

Система информации и связи (на всех зонах):

Разместить внутри здания дополнительные средства и носители информации, обеспечивающие посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2024 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

А.Е. Воронцов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

О.Н. Деревцова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1_____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Приморский краевой суд
1.2. Адрес объекта: 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 7 этажей, 10459,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитального – 2030 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Приморский краевой суд
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 107996, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 31, корпус 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды услуг: судебное делопроизводство
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 150 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 15, 15к, 22, 29, 79, маршрутное такси № 63 (остановка «ГЦ «Изумруд»), автобусы №№ 13, 16ц, 31, 39д, 49, 95, маршрутные такси №№ 62, 63, 66 (остановка «Фонтанная улица»), автобусы №№ 17, 23, 28, 68, маршрутные такси №№ 12, 19, 38, 40, 40а, 78, 86, 87, 110 (остановка «Семеновская площадь»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 205 м (от остановки «ГЦ «Изумруд»), 245 м (от остановки «Фонтанная улица»), 275 м (от остановки «Семеновская площадь»)

3.2.2 Время движения (пешком) 3 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: есть (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть (тактильная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (занижения бордюров)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Председатель Приморского краевого суда

_____И.А. Попов

«10» октября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. ВладивостокНаименование территориального
образования субъекта РФ

«10» октября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Приморский краевой суд
 1.2. Адрес объекта: 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 7 этажей, 10459,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
 1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта не проводился
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г., капитального – 2030 г.
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Приморский краевой суд
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)****3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусы №№ 15, 15к, 22, 29, 79, маршрутное такси № 63 (остановка «ГЦ «Изумруд»), автобусы №№ 13, 16ц, 31, 39д, 49, 95, маршрутные такси №№ 62, 63, 66 (остановка «Фонтанная улица»), автобусы №№ 17, 23, 28, 68, маршрутные такси №№ 12, 19, 38, 40, 40а, 78, 86, 87, 110 (остановка «Семеновская площадь»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 205 м (от остановки «ГЦ «Изумруд»), 245 м (от остановки «Фонтанная улица»), 275 м (от остановки «Семеновская площадь»)

3.2.2 Время движения (пешком) 3 минуты3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)3.2.4 Перекрестки: есть (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть (тактильная)3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры)Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (занижения бордюров)**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-----------	--	--

1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	Использование для перевозки инвалидов транспортных средств	отсутствие
2	Предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, по месту жительства	отсутствие
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту:	
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствие
	сменные кресла-коляски	отсутствие
	адаптированные лифты	отсутствие
	поручни	отсутствие
	пандусы	отсутствие
	подъемные платформы (аппарели)	отсутствие
	раздвижные двери	отсутствие
	доступные входные группы	отсутствие
	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствие
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствие
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	наличие
5	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности	отсутствие
6	Дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствие
7	Предоставление услуг с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	наличие

№ п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
8	Наличие сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами	отсутствие
9	Наличие услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		1.1-1.7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)		3.1- 3.24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)		4.1- 4.12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К,О)		5.1- 5.13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У), ВНД (К,О,С).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание:

Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели. Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно. У лестницы, расположенной перед входной площадкой, отсутствуют поручни. Высота фронтальной части нижней ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, более 0,15 м (до 0,25 м). Лестница, расположенная перед входной площадкой, не дублируется пандусом или подъемным устройством. Рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой,

отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели. Отсутствует обозначение полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов. Ширина проемов створок входных дверей в свету менее 0,9 м (0,82 м). Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,035 м). Перед дверьми из тамбура холл отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручки дверей из тамбура в холл не контрастна относительно дверных полотен. Двери из тамбура в холл не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Ширина проема рамки металлодетектора в свету менее 0,95 м (0,7 м). На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. На прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует эвакуационное спусковое устройство. На проступях верхней и нижней ступеней маршей эвакуационных лестниц отсутствует контрастная маркировка. Высота порогов дверей, расположенных на путях эвакуации, более 0,014 м (0,03-0,05 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ручка двери в зал судебных заседаний №1 не контрастна относительно дверного полотна. Высота порога двери в зал судебных заседаний №1 более 0,014 м (0,05 м). Залы судебных заседаний не оборудованы системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации. В залах судебных заседаний отсутствуют держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,48 м). Ширина дверных проемов в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов в свету менее 0,9 м (0,78 и 0,70 м). Ручки дверей в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, не контрастны относительно дверных полотен. Ширина проема двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,58 м). Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована опорными поручнями рядом с раковиной. Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована держателем для костылей и других принадлежностей. Туалетная кабина, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована эргономичными опорными поручнями рядом с унитазом. Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,39 м). Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м по нижнему краю (1,25 и 1,41 м соответственно).

Система информации и связи (на всех зонах):

Внутри здания отсутствует достаточное количество средств и носителей информации, обеспечивающее посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------------	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, орг. решения

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.

Вход (входы) в здание:

Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней маршей лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно-контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м. Обустроить у лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни по краям марша на высоте 0,9 м, имеющие завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м. Обеспечить доступ инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата на входную площадку через боковую часть лестничного марша. Обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не более 80 %, двусторонним ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с краями прохожей части пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по открытым продольным краям, расположенными на высоте 0,05 м. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус или мобильный лестничный подъемник. Обустроить рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м в местах, удобных для доступа инвалидов наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения. Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м внутри тамбура предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить по периметру края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной маркировкой. Заменить полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Настроить доводчики входных дверей, предполагающихся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на дверных полотнах стопоры. Устранить порог входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014

м или обустроить пороговый пандус. Обустроить перед дверью из тамбура холл, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна внутри тамбура и на расстоянии 0,3 м со стороны холла предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери из тамбура холл, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Настроить доводчики дверей из тамбура в холл, предполагающихся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на дверных полотнах стопоры.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Заменить рамку металлодетектора на нормативную (с шириной проема в свету не менее 0,95 м). Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить на прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Приобрести эвакуационный стул. Обозначить проступи краевых ступеней каждого марша эвакуационных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Устранить пороги дверей, расположенных на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандусы.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Обозначить ручку двери в зал судебных заседаний №1 яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Устранить порог двери в зал судебных заседаний №1 или занизить до высоты не более 0,014 м. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Оборудовать залы судебных заседаний системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами). Обустроить в залах судебных заседаний держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Обозначить ручки дверей в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Увеличить ширину проема двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, опорный поручень рядом с одной из раковин. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, держатель для костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетной кабине, предполагающейся к адаптации для инвалидов, эргономичный опорные поручни рядом с унитазом (в т.ч. откидной – со стороны размещения кресла-коляски). Установить в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, унитаз с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м, опорой для спины. Оборудовать туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, на высоте не более 1,1 м по нижнему краю

Система информации и связи (на всех зонах):

Разместить внутри здания дополнительные средства и носители информации, обеспечивающие посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату,

предполагающуюся к адаптации для инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2024 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____4_____ л.
на _____9_____ л.
на _____11_____ л.
на _____8_____ л.
на _____8_____ л.
на _____4_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель председателя Приморского краевого суда Поминов А.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель аппарата – администратор суда Бугоркова О.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Инженер Приморского краевого суда Долгов В.Г. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Воронцов А.Е. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Деревцова О.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1, 1.4		Замечания отсутствуют.	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2, 1.5-1.10		Замечания отсутствуют.	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.11	5.2	Рядом с входом в здание отсутствует парковочное место для инвалидов.	К,О,С	Выделить и обустроить не далее 50 м от входа в здание парковочное место для инвалидов с размерами не менее 3,6х6,0 м, оборудованное специальным дорожным знаком по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	-------------------------------	-------------------	---------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: по вопросу обустройства парковочного места для транспорта инвалидов необходимо обратиться к собственнику территории.



Фото 1.1 Въезд на территорию



Фото 1.2 Территория перед зданием




Фото 1.3 Территория перед зданием и парковка



Фото 1.4 Территория перед зданием и парковка



Фото 1.5 Территория перед зданием



Фото 1.6 Территория перед зданием с обратной стороны и парковка



Фото 1.7 Территория перед зданием с обратной стороны и парковка

I Результаты обследования:

2. Входов в здание

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330 .2020 или др. док-т	Содержание	Значим для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1, 2.2	5.1.10, п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875- 2018	Перед подъемом и спуском на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные наземные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев нижней и верхней ступеней маршей лестницы, расположенной перед входной площадкой, предупреждающие тактильно- контрастные наземные указатели глубиной 0,5-0,6 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущ ий ремон т
				6.2.8	Краевые ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, не обозначены контрастно.	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестницы, расположенной перед входной площадкой, одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м и расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м.	Текущ ий ремон т
					У лестницы,		Обустроить у	Текущ

				5.1.13	расположенной перед входной площадкой, отсутствуют поручни.	С,О	лестницы, расположенной перед входной площадкой, поручни по краям марша на высоте 0,9 м, имеющие завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края марша на 0,3 м.	ий ремонт
				5.1.12	Высота фронтальной части нижней ступени лестницы, расположенной перед входной площадкой, более 0,15 м (до 0,25 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, обеспечив доступ инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата на входную площадку через боковую часть лестничного марша.	-
				5.1.14	Лестница, расположенная перед входной площадкой, не дублируется пандусом или подъемным устройством.	К	Обустроить перед входной площадкой пандус с уклоном не более 80 %, двусторонним ограждением с поручнями, расположенными в одной вертикальной плоскости с краями проходной части пандуса на высоте 0,7 и 0,9 м и имеющими завершающие травмобезопасные горизонтальные окончания, выступающие за края пандуса на 0,3 м, бортиками по открытым продольным краям, расположенными на высоте 0,05 м. До проведения этих работ приобрести инвентарный телескопический пандус или мобильный	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

							лестничный подъемник.	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1- 2.3	6.1.1, 8.1.7	Рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	К,О, С	Обустроить рядом с началом подъема на лестницу, расположенную перед входной площадкой, на высоте в пределах 0,4-1,2 м в местах, удобных для доступа инвалидов наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом учреждения.	Текущ ий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.3- 2.5	5.1.10, п. 4.2.2, 4.3.2Г ОСТ Р 52875- 2018	Перед входными дверьми отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные наземные (напольные) указатели.	С	Обустроить перед входной дверью, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м внутри тамбура предупреждающие тактильно- контрастные наземные (напольные) указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущ ий ремонт
				6.4.1	Отсутствует обозначение полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов.	С	Обозначить по периметру края полотна входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной маркировкой.	Текущ ий ремонт

				6.2.4	Ширина проемов створок входных дверей в свету менее 0,9 м (0,82 м).	К	Заменить полотно входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).	Капитальный ремонт
				6.1.5	Входные двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О,С	Настроить доводчики входных дверей, предполагающихся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на дверных полотнах стопоры.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,035 м).	К	Устранить порог входной двери, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	2.6-2.12	5.1.10, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед дверьми из тамбура холл отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед дверью из тамбура холл, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, на расстоянии ширины полотна дверного полотна внутри тамбура и на расстоянии 0,3 м со стороны холла предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов,	Текущий ремонт

				6.4.1	Ручки дверей из тамбура в холл не контрастна относительно дверных полотен.	С	расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери из тамбура холл, предполагающейся для доступа инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.1.5	Двери из тамбура в холл не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с.	К,О, С	Настроить доводчики дверей из тамбура в холл, предполагающихся для доступа инвалидов, на задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с или установить на дверных полотнах стопоры.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		2.1-2.10	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предупреждающие тактильно-контрастные наземные и напольные указатели допускается заменять грязезащитными ковриками с сохранением нормативных параметров.



Фото 2.1 Лестница перед входной площадкой



Фото 2.2 Лестница перед входной площадкой



Фото 2.3 Входная площадка и входная дверь



Фото 2.4 Проем входной двери



Фото 2.5 Порог входной двери



Фото 2.6 Тамбур



Фото 2.7 Тамбур



Фото 2.8 Тамбур



Фото 2.9 Дверь из тамбура в холл



Фото 2.10 Порог двери из тамбура в холл

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1-3.7, 3.10, 3.12-3.16	ст.15 181-ФЗ 6.1.9	Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Ширина проема рамки металлодетектора в свету менее 0,95 м (0,7 м).	С К	Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Заменить рамку металлодетектора на нормативную (с шириной проема в свету не менее 0,95 м).	Орг. решения Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	3.8, 3.9, 3.11	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой	Текущий ремонт

				6.1.6	На прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, отсутствует контрастная маркировка.	С	риффов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить на прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.17-3.24	6.2.19	Отсутствует эвакуационное спусковое устройство.	К,О,С	Приобрести эвакуационный стул.	Индивидуальное решение с ТСР
				6.2.29	На проступях верхней и нижней ступеней маршей эвакуационных лестниц отсутствует контрастная маркировка.	С	Обозначить проступи краевых ступеней каждого марша эвакуационных лестниц по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порогов дверей, расположенных на путях эвакуации, более 0,014 м (0,03–0,05 м).	К	Устранить пороги дверей, расположенных на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандусы.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие						

		обозначающих маршрут движения знаков.
--	--	---------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ДУ (С)		3.1-3.24	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, орг. решения

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели допускается заменять грязезащитными ковриками с сохранением нормативных параметров.




Фото 3.1 Холл перед выходом из здания




Фото 3.2 Холл перед выходом из здания




Фото 3.3 Холл перед выходом из здания




Фото 3.4 Холл 1-го этажа



Фото 3.5 Холл 1-го этажа




Фото 3.6 Холл 1-го этажа



Фото 3.7 Пути движения внутри здания



Фото 3.8 Дверь в коридор



Фото 3.9 Порог двери в коридор



Фото 3.10 Коридор




Фото 3.11 Дверь в коридор




Фото 3.12 Коридор



Фото 3.13 Коридор




Фото 3.14 Коридор



Фото 3.15 Коридор




Фото 3.16 Коридор




Фото 3.17 Пути эвакуации



Фото 3.18 Пути эвакуации




Фото 3.19 Пути эвакуации



Фото 3.20 Пути эвакуации



Фото 3.21 Пути эвакуации




Фото 3.22 Пути эвакуации



Фото 3.23 Пути эвакуации



Фото 3.24 Пути эвакуации

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.1-4.12	6.4.1	Ручка двери в зал судебных заседаний №1 не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку двери в зал судебных заседаний №1 яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Высота порога двери в зал судебных заседаний №1 более 0,014 м (0,05 м).	К	Устранить порог двери в зал судебных заседаний №1 или занизить до высоты не более 0,014 м. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
				8.1.8	Залы судебных заседаний не оборудованы системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации.	Г	Оборудовать залы судебных заседаний системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами).	Индивидуальное решение с ТСП
					В залах судебных заседаний отсутствуют держатели для трости, костылей и других	С,О	Обустроить в залах судебных заседаний держатели для	Текущий ремонт

					принадлежностей.		трости, костылей и других принадлежностей.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С)		4.1-4.12	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 4.1 Дверь в зал судебных заседаний №1




Фото 4.2 Проем двери в зал судебных заседаний №1



Фото 4.3 Порог двери в зал судебных заседаний №1



Фото 4.4 Зал судебных заседаний №1




Фото 4.5 Зал судебных заседаний №1



Фото 4.6 Зал судебных заседаний №1




Фото 4.7 Дверь в зал судебных заседаний №2




Фото 4.8 Проем двери в зал судебных заседаний №2



Фото 4.9 Порог двери в зал судебных заседаний №2



Фото 4.10 Зал судебных заседаний №2




Фото 4.11 Зал судебных заседаний №2




Фото 4.12 Зал судебных заседаний №2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Санузлы в жилых помещениях	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (жилые помещения)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. докт	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.13	6.4.2	Выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,48 м).	К	Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина дверных проемов в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов в свету менее 0,9 м (0,78 и 0,70 м).	К	При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. До проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.4.1	Ручки дверей в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручки дверей в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	Текущий ремонт
								Текущ

				6.2.4	Ширина проема двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,58 м).	К	Увеличить ширину проема двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету до не менее 0,9 м. До проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	ий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
				6.3.3	Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована опорными поручнями рядом с раковиной.	К,О,С	Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, опорный поручень рядом с одной из раковин.	Текущий ремонт
				6.3.3	Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована держателем для костылей и других принадлежностей.	К,О,С	Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, держатель для костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
				6.3.3	Туалетная кабина, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована эргономичными опорными поручнями рядом с унитазом.	К,О,С	Оборудовать в туалетной кабине, предполагающейся к адаптации для инвалидов, эргономичный опорные поручни рядом с унитазом (в т.ч. откидной – со стороны размещения кресла-коляски).	Текущий ремонт
				6.3.3	Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,39 м).	О	Установить в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, унитаз с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м, опорой для спины.	Текущий ремонт
				6.3.3	Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов,	К,О,С	Оборудовать туалетную комнату,	Текущий ремонт

					не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.		предполагающуюся к адаптации для инвалидов, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий ремонт
			6.4.2		Зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м по нижнему краю (1,25 и 1,41 м соответственно).	К	Обустроить зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, на высоте не более 1,1 м по нижнему краю	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности пациентов 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К,О)		5.1-5.13	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 5.1 Дверь в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.2 Проем двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.3 Порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.4 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов




Фото 5.5 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов




Фото 5.6 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов



Фото 5.7 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов



Фото 5.8 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов




Фото 5.9 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов



Фото 5.10 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов



Фото 5.11 Дверь в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов




Фото 5.12 Проем двери в туалетную кабину, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.13 Туалетная кабина, предполагаемая к адаптации для инвалидов

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Приморский краевой суд, 690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 12

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.6	6.5.3	Внутри здания отсутствует достаточное количество средств и носителей информации, обеспечивающее посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве.	К,О, С,Г, У	Разместить внутри здания дополнительные средства и носители информации, обеспечивающие посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Замечания отсутствуют.			
6.3	Тактильные средства	нет		6.5.9	Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие	Текущий ремонт

				6.5.3	Рядом с входом в здание отсутствует вывеска с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	С	тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Обустроить рядом с входом в здание на высоте 1,2-1,6 м вывеску с информацией об учреждении, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом с применением шрифта Брайля.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.6	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 6.1 Наружная вывеска



Фото 6.2 Информационная вывеска



Фото 6.3 Информационная вывеска

