

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2____
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Приморский краевой суд

Организация, расположенная на объекте:
Приморский краевой суд

Адрес объекта: **690091. г. Владивосток, ул.
Фонтанная, 53**

Руководитель: *Председатель Приморского краевого
суда И.А. Попов*

«11» ноября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Приморский краевой суд
1.2. Адрес объекта: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 6 этажей, 2186,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта 2005 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Приморский краевой суд
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 107996, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 31, корпус 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды услуг: судебное делопроизводство
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 150 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 15, 15к, 22, 29, 79, маршрутное такси № 63 (остановка «ГЦ «Изумруд»), автобусы №№ 13, 16ц, 31, 39д, 49, 95, маршрутные такси №№ 62, 63, 66 (остановка «Фонтанная улица»), маршрутное такси № 86 (остановка «Телецентр»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м (от остановки «ГЦ «Изумруд»), 340 м (от остановки «Фонтанная улица»), 300 м (от остановки «Телецентр»)

3.2.2 Время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: есть (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть (тактильная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, лестничные марши)

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (занижения бордюров)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	Использование для перевозки инвалидов транспортных средств	отсутствие
2	Предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, по месту жительства	отсутствие
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту:	
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	наличие
	сменные кресла-коляски	отсутствие
	адаптированные лифты	наличие
	поручни	отсутствие
	пандусы	отсутствие
	подъемные платформы (аппарели)	отсутствие
	раздвижные двери	отсутствие
	доступные входные группы	наличие
	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствие
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	наличие
5	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности	отсутствие
6	Дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие (частично)
7	Предоставление услуг с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	наличие
8	Наличие сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами	наличие
9	Наличие услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		1.1-1.6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ (К)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С) ВНД (К)		3.1- 3.30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О,С) ДУ (К)		4.1- 4.19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К,О)		5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1- 6.13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С)		-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О), ДУ (С), ВНД (К).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Парковочное место для транспорта инвалида не обозначено дорожной разметкой.

Вход (входы) в здание:

Перед входной дверью со стороны тамбура отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,68 м). Высота порога входной двери более 0,014 м (0,025 м). Перед дверью из тамбура в холл отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручка двери из тамбура в холл не контрастна относительно дверного полотна.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Ширина проема рамки металлодетектора в свету менее 0,95 м (0,83 м). На пути движения к коридору 1-го этажа расположена необозначенная ступень высотой более 0,014 м (0,19 м). Перед ступенью, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина прохода, ведущего к туалетной комнате и лифту, в свету менее 1,2 м (0,83 м). Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей внутренних лестниц не обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручня межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Лестница, расположенная в коридоре 1-го этажа, не дублируется пандусом. Ширина проема двери в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,78 м). Кнопки вызова кабины лифта расположены на высоте более 1,1 м (1,3 м). На боковых поверхностях дверных проемов выхода из лифта отсутствует обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. На прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует эвакуационное спусковое устройство. Ширина проемов дверей, расположенных на путях эвакуации, в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,81 м). Высота порогов дверей, расположенных на путях эвакуации, более 0,014 м (0,03 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина проемов дверей в приемную и зал судебных заседаний №4 в свету менее 0,9 м (0,78 и 0,75 м соответственно). Высота порогов дверей в залы судебных заседаний №1 и №2 более 0,014 м (0,10 и 0,06 м соответственно). Залы судебных заседаний не оборудованы системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации. В залах судебных заседаний отсутствуют держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,56 м). Высота порога двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, более 0,014 м (0,03 м). Ручка двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, не контрастна относительно дверного полотна. Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована опорными поручнями рядом с раковиной. Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована держателем для костылей и других принадлежностей. Туалетная кабина, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована эргономичными опорными поручнями рядом с унитазом. Высота унитаза в

туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,42 м). Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м по нижнему краю (1,32 и 1,64 м соответственно).

Система информации и связи (на всех зонах):

Внутри здания отсутствует достаточное количество средств и носителей информации, обеспечивающее посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Обозначить парковочное место для транспорта инвалида дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.

Вход (входы) в здание:

Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м внутри тамбура предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Обустроить перед дверью из тамбура холл на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна внутри тамбура и на расстоянии 0,3 м со стороны холла предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери из тамбура холл яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Заменить рамку металлодетектора на нормативную (с шириной проема в свету не менее 0,95 м). Обозначить край ступени, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, по всей ширине ступени одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Приобрести инвентарный пандус. Обустроить за 0,3 м перед ступенью, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5–0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить за 0,3 м до краев верхних ступеней верхних маршей и нижних ступеней нижних маршей межэтажных лестниц, а также лестницы в коридоре 1-го этажа предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5–0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручня межэтажной лестницы. Приобрести инвентарный пандус. Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м). Расположить кнопки вызова кабины лифта на высоте не более 1,1 м. Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выхода из лифта обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5–0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить на прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Приобрести эвакуационный стул. При наличии технической возможности увеличить ширину проемов дверей, расположенных на путях эвакуации, в свету до не менее 0,9 м. Устранить пороги дверей, расположенных на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандусы.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Приобрести инвентарные пороговые пандусы. Оборудовать залы судебных заседаний системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами). Обустроить в залах судебных заседаний держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить ручку двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающей к адаптации для инвалидов, опорный поручень рядом с одной из раковин. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающей к адаптации для инвалидов, держатель для костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетной кабине, предполагающей к адаптации для инвалидов, эргономичные опорные поручни рядом с унитазом (в т.ч. откидной – со стороны размещения кресла-коляски). Установить в туалетной комнате, предполагающей к адаптации для инвалидов, унитаз с высотой посадки в пределах 0,45–0,5 м, опорой для спины. Оборудовать туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить зеркало и диспенсер бумажных полотенец в

туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, на высоте не более 1,1 м по нижнему краю

Система информации и связи (на всех зонах):

Разместить внутри здания дополнительные средства и носители информации, обеспечивающие посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2027 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

А.Е. Воронцов _____
(Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

(Должность, Ф.И.О.)

О.Н. Деревцова _____
(Подпись)

«11» ноября 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Приморский краевой суд
1.2. Адрес объекта: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 6 этажей, 2186,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта 2005 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 г., капитального – _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Приморский краевой суд
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 107996, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 31, корпус 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды услуг: судебное делопроизводство
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 150 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 15, 15к, 22, 29, 79, маршрутное такси № 63 (остановка «ТЦ «Изумруд»), автобусы №№ 13, 16ц, 31, 39д, 49, 95, маршрутные такси №№ 62, 63, 66 (остановка «Фонтанная улица»), маршрутное такси № 86 (остановка «Телецентр»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м (от остановки «ТЦ «Изумруд»), 340 м (от остановки «Фонтанная улица»), 300 м (от остановки «Телецентр»)

3.2.2 Время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: есть (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть (тактильная)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, лестничные марши)

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (занижения бордюров)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Председатель Приморского краевого суда

_____ И.А. Попов

Председатель Приморского краевого суда

И.А. Попов

«11» ноября 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г. ВладивостокНаименование территориального
образования субъекта РФ

«11» ноября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Приморский краевой суд
1.2. Адрес объекта: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 6 этажей, 2186,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта 2005 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 г., капитального – _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Приморский краевой суд
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусы №№ 15, 15к, 22, 29, 79, маршрутное такси № 63 (остановка «ГЦ «Изумруд»), автобусы №№ 13, 16ц, 31, 39д, 49, 95, маршрутные такси №№ 62, 63, 66 (остановка «Фонтанная улица»), маршрутное такси № 86 (остановка «Телецентр»)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м (от остановки «ГЦ «Изумруд»), 340 м (от остановки «Фонтанная улица»), 300 м (от остановки «Телецентр»)

3.2.2 Время движения (пешком) 4 минуты3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)3.2.4 Перекрестки: есть (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть (тактильная)3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры, лестничные марши)Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (занижения бордюров)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объектов и услуг

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
1	Использование для перевозки инвалидов транспортных средств	отсутствие
2	Предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме, по месту жительства	отсутствие
3	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту:	
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	наличие
	сменные кресла-коляски	отсутствие
	адаптированные лифты	наличие
	поручни	отсутствие
	пандусы	отсутствие
	подъемные платформы (аппарели)	отсутствие
	раздвижные двери	отсутствие
	доступные входные группы	наличие
	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствие
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствие
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	наличие
5	Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности	отсутствие
6	Дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	наличие (частично)
7	Предоставление услуг с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	наличие
8	Наличие сотрудников, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами	наличие

N п/п	Наименование показателя оценки	Значение показателя (наличие/отсутствие, удельный вес объектов, зданий помещений, услуг, на которых обеспечены условия доступности от их общего числа)
9	Наличие услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги	наличие

3.5 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)		1.1-1.6
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ (К)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С) ВНД (К)		3.1- 3.30
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О,С) ДУ (К)		4.1- 4.19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К,О)		5.1-5.6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1- 6.13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С) ВНД (К)		-

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О), ДУ (С), ВНД (К).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Парковочное место для транспорта инвалида не обозначено дорожной разметкой.

Вход (входы) в здание:

Перед входной дверью со стороны тамбура отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,68 м). Высота порога входной двери более 0,014 м (0,025 м). Перед дверью из тамбура в холл отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ручка двери из тамбура в холл не контрастна относительно дверного полотна.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Отсутствует место ожидания для собаки-проводника. Ширина проема рамки металлодетектора в свету менее 0,95 м (0,83 м). На пути движения к коридору 1-го этажа расположена необозначенная ступень высотой более 0,014 м (0,19 м). Перед ступенью, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Ширина прохода, ведущего к туалетной комнате и лифту, в свету менее 1,2 м (0,83 м). Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. Краевые ступени лестничных маршей внутренних лестниц не обозначены контрастно. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручня межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Лестница, расположенная в коридоре 1-го этажа, не дублируется пандусом. Ширина проема двери в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,78 м). Кнопки вызова кабины лифта расположены на высоте более 1,1 м (1,3 м). На боковых поверхностях дверных проемов выхода из лифта отсутствует обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели. На прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, отсутствует контрастная маркировка. Отсутствует эвакуационное спусковое устройство. Ширина проемов дверей, расположенных на путях эвакуации, в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,81 м). Высота порогов дверей, расположенных на путях эвакуации, более 0,014 м (0,03 м).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Ширина проемов дверей в приемную и зал судебных заседаний №4 в свету менее 0,9 м (0,78 и 0,75 м соответственно). Высота порогов дверей в залы судебных заседаний №1 и №2 более 0,014 м (0,10 и 0,06 м соответственно). Залы судебных заседаний не оборудованы системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации. В залах судебных заседаний отсутствуют держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м). Ширина дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,56 м). Высота порога двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, более 0,014 м (0,03 м). Ручка двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, не контрастна относительно дверного полотна. Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована опорными поручнями рядом с раковиной. Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована держателем для костылей и других принадлежностей. Туалетная кабина, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована эргономичными опорными поручнями рядом с унитазом. Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,42 м). Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м по нижнему краю (1,32 и 1,64 м соответственно).

Система информации и связи (на всех зонах):

Внутри здания отсутствует достаточное количество средств и носителей информации, обеспечивающее посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
----------------	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Обозначить парковочное место для транспорта инвалида дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.

Вход (входы) в здание:

Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м внутри тамбура предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м). Обустроить перед дверью из тамбура холл на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна внутри тамбура и на расстоянии 0,3 м со стороны холла предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками. Обозначить ручку двери из тамбура холл яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):

Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника. Заменить рамку металлодетектора на нормативную (с шириной проема в свету не менее 0,95 м). Обозначить край ступени, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, по всей ширине ступени одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Приобрести инвентарный пандус. Обустроить за 0,3 м перед ступенью, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить за 0,3 м до краев верхних ступеней верхних маршей и нижних ступеней нижних маршей межэтажных лестниц, а также лестницы в коридоре 1-го этажа предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м. Обустроить рельефные обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручня межэтажной лестницы. Приобрести инвентарный пандус. Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м). Расположить кнопки вызова кабины лифта на высоте не более 1,1 м. Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выхода из лифта обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля. Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного

полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить на прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Приобрести эвакуационный стул. При наличии технической возможности увеличить ширину проемов дверей, расположенных на путях эвакуации, в свету до не менее 0,9 м. Устранить пороги дверей, расположенных на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандусы.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Приобрести сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Приобрести инвентарные пороговые пандусы. Оборудовать залы судебных заседаний системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами). Обустроить в залах судебных заседаний держатели для трости, костылей и других принадлежностей.

Санитарно-гигиенические помещения:

Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м. При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов. Устранить порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус. Обозначить ручку двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, опорный поручень рядом с одной из раковин. Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, держатель для костылей и других принадлежностей. Оборудовать в туалетной кабине, предполагающейся к адаптации для инвалидов, эргономичный опорные поручни рядом с унитазом (в т.ч. откидной – со стороны размещения кресла-коляски). Установить в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, унитаз с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м, опорой для спины. Оборудовать туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Обустроить зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, на высоте не более 1,1 м по нижнему краю

Система информации и связи (на всех зонах):

Разместить внутри здания дополнительные средства и носители информации, обеспечивающие посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве. Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.

4.2. Период проведения работ 2027 г. – 2030 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____4_____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____6_____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____15_____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____10_____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____5_____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____6_____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель председателя Приморского краевого суда Поминов А.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель аппарата – администратор суда Бугоркова О.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Инженер Приморского краевого суда Долгов В.Г. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Сертифицированный эксперт по организации доступной среды системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Воронцов А.Е. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

Деревцова О.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1		Замечания отсутствуют.	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2-1.4		Замечания отсутствуют.	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.5, 1.6	5.2.1	Парковочное место для транспорта инвалида не обозначено дорожной разметкой.	К,О,С	Обозначить парковочное место для транспорта инвалида дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1.1-1.6	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 1.1 Въезд на территорию



Фото 1.2 Территория перед зданием



Фото 1.3 Территория перед зданием



Фото 1.4 Территория перед зданием



Фото 1.5 Парковка



Фото 1.6 Парковка для транспорта инвалида

I Результаты обследования:

2. Входов в здание

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1		Замечания отсутствуют.	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2.2-2.5	5.1.10, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед входной дверью со стороны тамбура отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м внутри тамбура предупреждающие тактильно-контрастные наземные (напольные) указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,68 м).	К	Заменить полотно входной двери на нормативное (с шириной проема створки в свету не менее 0,9 м).	Капитальный ремонт

				6.2.4	Высота порога входной двери более 0,014 м (0,025 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-
2.5	Тамбур	есть	2.6-2.10	5.1.10, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед дверью из тамбура в холл отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить перед дверью из тамбура холл на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна внутри тамбура и на расстоянии 0,3 м со стороны холла предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м и высотой рифов 0,04 м с рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке, или изменение фактуры пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
				6.4.1	Ручка двери из тамбура в холл не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку двери из тамбура холл яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (С) ДУ (К)		2.1-2.10	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предупреждающие тактильно-контрастные наземные и напольные указатели допускается заменять грязезащитными ковриками с сохранением нормативных параметров.



Фото 2.1 Входная площадка



Фото 2.2 Входная дверь



Фото 2.3 Наружное вызывное устройство



Фото 2.4 Проем входной двери



Фото 2.5 Порог входной двери



Фото 2.6 Тамбур



Фото 2.7 Тамбур



Фото 2.8 Дверь из тамбура в холл



Фото 2.9 Проем двери из тамбура в холл



Фото 2.10 Порог двери из тамбура в холл

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	№ п. СП 59.13330 .2020 или др. док-т	Содержание	Значим для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1- 3.5, 3.7- 3.10, 3.12, 3.22- 3.24	ст.15 181- ФЗ	Отсутствует место ожидания для собаки- проводника.	С	Определить и документально закрепить место ожидания для собаки-проводника.	Орг. решени я
				6.1.9	Ширина проема рамки металлодетектора в свету менее 0,95 м (0,83 м).	К	Заменить рамку металлодетектора на нормативную (с шириной проема в свету не менее 0,95 м).	Текущи й ремонт
				6.2.4	На пути движения к коридору 1-го этажа расположена необозначенная ступень высотой более 0,014 м (0,19 м).	К,С	Обозначить край ступени, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, по всей ширине ступени одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступени, общей шириной 0,08–0,1 м. Приобрести инвентарный пандус.	Текущи й ремонт, индиви дуальн ое решени е с ТСР
				6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875- 2018	Перед ступенью, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, отсутствуют предупреждающие тактильно- контрастные напольные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м перед ступенью, расположенной на пути движения к коридору 1-го этажа, предупреждающие тактильно- контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой	Текущи й ремонт

				6.2.1	Ширина прохода, ведущего к туалетной комнате и лифту, в свету менее 1,2 м (0,83 м).	К	риффов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Технические решения нецелесообразны. По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.11, 3.13-3.17	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	Перед подъемами и спусками на внутренние лестницы отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев верхних ступеней верхних маршей и нижних ступеней нижних маршей межэтажных лестниц, а также лестницы в коридоре 1-го этажа предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой риффов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке.	Текущий ремонт
				6.2.8	Краевые ступени лестничных маршей внутренних лестниц не обозначены контрастно.	С	Обозначить проступи краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц, расположенных на путях движения инвалидов с нарушением зрения, по всей ширине ступеней одной или несколькими противоскользящим и полосами, контрастными с поверхностью ступеней, общей шириной 0,08–0,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.12	На боковой, внешней по отношению к	С	Обустроить рельефные	Текущий

				6.2.13	маршу, поверхности поручня межэтажной лестницы отсутствуют рельефные обозначения этажей. Лестница, расположенная в коридоре 1-го этажа, не дублируется пандусом.	К	обозначения этажей на боковой, внешней по отношению к маршу поверхности поручня межэтажной лестницы. Приобрести инвентарный пандус.	ремонт Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	3.18-3.20	6.2.13 6.4.2 6.2.16	Ширина проема двери в кабину лифта в свету менее 0,9 м (0,78 м). Кнопки вызова кабины лифта расположены на высоте более 1,1 м (1,3 м). На боковых поверхностях дверных проемов выхода из лифта отсутствует обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля.	К К С	Заменить кабину лифта на нормативную (с шириной проема двери в свету не менее 0,9 м). Расположить кнопки вызова кабины лифта на высоте не более 1,1 м. Обустроить на боковых поверхностях дверных проемов выхода из лифта обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированным и шрифтом Брайля.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
3.5	Дверь	есть	3.6, 3.21	6.2.3, п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018	На участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели.	С	Обустроить на участках пола перед дверьми, расположенными фронтально на путях движения внутри здания, на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна снаружи и на расстоянии 0,3 м от плоскости дверного полотна со с внутренней стороны предупреждающие тактильно-контрастные напольные	Текущий ремонт

				6.1.6	На прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, отсутствует контрастная маркировка.	С	указатели глубиной 0,5-0,6 м, высотой рифов 0,04 м и рифлением в виде конусов, расположенных в линейном порядке. Обустроить на прозрачных полотнах дверей, расположенных на путях движения внутри здания, на высоте 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.25-3.30	6.2.19	Отсутствует эвакуационное спусковое устройство.	К	Приобрести эвакуационный стул.	Индивидуальное решение с ТСР
				6.2.4	Ширина проемов дверей, расположенных на путях эвакуации, в свету менее 0,9 м (0,75 и 0,81 м).	К	При наличии технической возможности увеличить ширину проемов дверей, расположенных на путях эвакуации, в свету до не менее 0,9 м.	Капитальный ремонт
				6.2.4	Высота порогов дверей, расположенных на путях эвакуации, более 0,014 м (0,03 м).	К	Устранить пороги дверей, расположенных на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговый пандусы.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У,О) ДУ (С) ВНД (К)		3.1-3.30	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предупреждающие тактильно-контрастные напольные указатели допускается заменять грязезащитными ковриками с сохранением нормативных параметров.



Фото 3.1 Контрольно-пропускное устройство



Фото 3.2 Контрольно-пропускное устройство



Фото 3.3 Контрольно-пропускное устройство




Фото 3.4 Холл 1-го этажа




Фото 3.5 Холл 1-го этажа



Фото 3.6 Дверь в коридор 1-го этажа




Фото 3.7 Коридор 1-го этажа




Фото 3.8 Коридор 1-го этажа




Фото 3.9 Коридор 1-го этажа




Фото 3.10 Коридор 1-го этажа




Фото 3.11 Лестница в коридоре 1-го этажа




Фото 3.12 Коридор 1-го этажа



Фото 3.13 Межэтажная лестница




Фото 3.14 Межэтажная лестница



Фото 3.15 Межэтажная лестница




Фото 3.16 Межэтажная лестница




Фото 3.17 Межэтажная лестница



Фото 3.18 Лифт



Фото 3.19 Лифт



Фото 3.20 Лифт



Фото 3.21 Дверь в коридор 2-го этажа




Фото 3.22 Коридор 2-го этажа



Фото 3.23 Коридор 2-го этажа



Фото 3.24 Коридор 2-го этажа



Фото 3.25 Пути эвакуации



Фото 3.26 Пути эвакуации




Фото 3.27 Пути эвакуации



Фото 3.28 Пути эвакуации




Фото 3.29 Пути эвакуации



Фото 3.30 Пути эвакуации

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.1-4.19	6.2.4	Ширина проемов дверей в приемную и зал судебных заседаний №4 в свету менее 0,9 м (0,78 и 0,75 м соответственно).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения, приобретя сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Индивидуальное решение с ТСП
				6.2.4	Высота порогов дверей в залы судебных заседаний №1 и №2 более 0,014 м (0,10 и 0,06 м соответственно).	К	Приобрести инвентарные пороговые пандусы.	Индивидуальное решение с ТСП
				8.1.8	Залы судебных заседаний не оборудованы системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации.	Г	Оборудовать залы судебных заседаний системами усиления обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционными системами).	Индивидуальное решение с ТСП
					В залах судебных заседаний отсутствуют держатели для трости, костылей и других принадлежностей.	С,О	Обустроить в залах судебных заседаний держатели для трости, костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт

4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О,С) ДУ (К)		4.1-4.19	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.




Фото 4.1 Дверь в приемную



Фото 4.2 Проем двери в приемную



Фото 4.3 Порог двери в приемную



Фото 4.4 Приемная



Фото 4.5 Приемная




Фото 4.6 Дверь в зал судебных заседаний №2



Фото 4.7 Порог двери в зал судебных заседаний №2



Фото 4.8 Зал судебных заседаний №2



Фото 4.9 Зал судебных заседаний №2



Фото 4.10 Зал судебных заседаний №2




Фото 4.11 Зал судебных заседаний №4




Фото 4.12 Зал судебных заседаний №4



Фото 4.13 Зал судебных заседаний №4



Фото 4.14 Зал судебных заседаний №4



Фото 4.15 Дверь в зал судебных заседаний №1



Фото 4.16 Порог двери в зал судебных заседаний №1



Фото 4.17 Зал судебных заседаний №1



Фото 4.18 Зал судебных заседаний №1



Фото 4.19 Зал судебных заседаний №1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.133 30.202 0 или др. док-т	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
Санузлы в жилых помещениях	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (жилые помещения)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13 330.2 020 или др. документ	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	5.1-5.6	6.4.2	Выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, расположен на высоте более 1,1 м (1,5 м).	К	Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, на высоте от 0,85 до 1,1 м.	Текущий ремонт
				6.2.4	Ширина дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, в свету менее 0,9 м (0,56 м).	К	При наличии технической возможности увеличить ширину дверного проема в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, до не менее 0,9 м в свету. При отсутствии такой возможности или до проведения этих работ применять сменное кресло-коляску для узких дверных проемов.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				6.2.4	Высота порога двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, более 0,014 м (0,03 м).	К	Устранить порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							пороговый пандус. До проведения этих работ приобрести инвентарный пороговый пандус.	
				6.4.1	Ручка двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, не контрастна относительно дверного полотна.	С	Обозначить ручку двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой.	Текущий ремонт
				6.3.3	Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована опорными поручнями рядом с раковиной.	К,О,С	Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, опорный поручень рядом с одной из раковин.	Текущий ремонт
				6.3.3	Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована держателем для костылей и других принадлежностей.	К,О,С	Оборудовать в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, держатель для костылей и других принадлежностей.	Текущий ремонт
				6.3.3	Туалетная кабина, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована эргономичными опорными поручнями рядом с унитазом.	К,О,С	Оборудовать в туалетной кабине, предполагающейся к адаптации для инвалидов, эргономичный опорные поручни рядом с унитазом (в т.ч. откидной – со стороны размещения кресла-коляски).	Текущий ремонт
				6.3.3	Высота унитаза в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, менее 0,45 м (0,42 м).	О	Установить в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, унитаз с высотой посадки в пределах 0,45-0,5 м, опорой для спины.	Текущий ремонт

				6.3.3	Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов, не оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	К,О,С	Оборудовать туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий ремонт
				6.4.2	Зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, расположены на высоте более 1,1 м по нижнему краю (1,32 и 1,64 м соответственно).	К	Обустроить зеркало и диспенсер бумажных полотенец в туалетной комнате, предполагающейся к адаптации для инвалидов, на высоте не более 1,1 м по нижнему краю	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности пациентов 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (С) ВНД (К,О)		5.1-5.6	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Фото 5.1 Дверь в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.2 Проем двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.3 Порог двери в туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов



Фото 5.4 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов



Фото 5.5 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов




Фото 5.6 Туалетная комната, предполагающаяся к адаптации для инвалидов

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Приморский краевой суд, 690091. г. Владивосток, ул. Фонтанная, 53

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	№ п. СП 59.13330.2020 или др. док-т	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1-6.12	6.5.3	Внутри здания отсутствует достаточное количество средств и носителей информации, обеспечивающее посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве.	К,О, С,Г, У	Разместить внутри здания дополнительные средства и носители информации, обеспечивающие посетителям объекта возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, надежной ориентации в пространстве.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	6.13		Замечания отсутствуют.			
6.3	Тактильные средства	есть	6.2, 6.3	6.5.9	Рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, отсутствуют информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в помещения, предполагающиеся для доступа инвалидов, и туалетную комнату, предполагающуюся к адаптации для инвалидов, со стороны дверных ручек на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема информирующие	Текущий ремонт

						тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		6.1-6.13	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется.



Фото 6.1 Информационный указатель



Фото 6.2 Информационная вывеска



Фото 6.3 Информационная вывеска




Фото 6.4 Информационный стенд



Фото 6.5 Информационный стенд




Фото 6.6 Информационная табличка



Фото 6.7 Информационная табличка



Фото 6.8 Информационная табличка



Фото 6.9 Информационная табличка



Фото 6.10 План эвакуации



Фото 6.11 Эвакуационный указатель



Фото 6.12 Эвакуационный указатель



Фото 6.13 Звуковой оповещатель